



**Акт
периодического технического освидетельствования лифта**

«29» сентября 2026

Специалист ИЛ ООО ИКЦ "Лифт-ТО" Горюненко М. А., в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, ООО "ЛифтСервис", Начальник участка Орлов М. В. и представителя владельца лифта ООО "УК "Комфортный Дом", -- проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010 Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.): 129-12.

Адрес установки: Кемеровская область - Кузбасс обл., пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, д. 10а, п. 2.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах №1 и №2 настоящего акта
2. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (~~отрицательные~~).

Таблица №1

№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Обозначение нормативного документа
--	- не выявлено -	--//--
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий: *		
(дата проверки)	(подпись, штамп)	(Фамилия И.О.)
* Заполняет специалист лаборатории, проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.		


Таблица №2

№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Не исключено воздействие внешних факторов на оборудование расположенное в машинном помещении. Имеются повреждения потолка машинного помещения	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.3.1	до 29 октября 2026г.

Рекомендации

Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

Специалист


(подпись, штамп)


Горюненко М. А.

(Фамилия И. О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта


подпись


(Фамилия И. О.)

представитель
специализированной организации


подпись

Орлов М. В.

(Фамилия И. О.)