



АКТ частичного технического освидетельствования лифта

05 октября 2026

Специалист ИЛ ООО ИКЦ "Лифт-ТО" Горюненко М. А., провел частичное техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010 Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации после замены: тяговых элементов.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.): 139-16.

Адрес установки: Кемеровская область - Кузбасс обл., пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, д. 81а, п. 1.

Результаты частичного технического освидетельствования лифта

1. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, невыполненные требования приведены в таблице 1 настоящего акта.


Таблица №1

№	Невыполненные требования. Выявленные дефекты неисправности, несоответствия	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
--	- не выявлено -	--/--	--/--

Рекомендации

Продолжить использование лифта по назначению при соблюдении обязательных требований нормативно-технической и эксплуатационной документации.

Специалист


(подпись, штамп)


Горюненко М. А.

(Фамилия И. О.)