



**Акт
периодического технического освидетельствования лифта**

«29» сентября 2026

Специалист ИЛ ООО ИКЦ "Лифт-ТО" Горюненко М. А., в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, ООО "ЛифтСервис", Начальник участка Орлов М. В. и представителя владельца лифта ООО "УК "Комфортный Дом", -- проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010 Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.): 139-16.

Адрес установки: Кемеровская область - Кузбасс обл., пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, д. 81а, п. 1.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах №1 и №2 настоящего акта
2. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~.
3. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные ~~(отрицательные)~~.

Таблица №1

№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Обозначение нормативного документа
1	Износ тяговых элементов превышает установленные нормы браковки (порванная прядь).	ГОСТ Р 53783-2010 Приложение Ж п.2в; п.60 Приложение Г
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий: *		
(дата проверки)	(подпись, штамп)	(Фамилия И.С.)
* Заполняет специалист лаборатории, проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.		


Таблица №2

№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
--	- не выявлено -	-----//-----	-----//-----

Рекомендации

Приостановить использование лифта по назначению до устранения нарушений, указанных в таблице 1 настоящего акта.

Специалист


(подпись, штамп)




Горюненко М. А.

(Фамилия И. О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта


подпись


(Фамилия И. О.)

представитель

специализированной организации


подпись

Орлов М. В.

(Фамилия И. О.)

АКТ
ОСМОТРА ЛИФТА

г.т Зеленогорский

от « 29 » 09 2026г.

Место составления акта г. Центральная 81^а(п.1)

Комиссия в составе:

1.	<u>Орлов ИИ</u>	<u>Нач участка</u>	<u>ООО "Асент сервис"</u>
	Ф. И. О.	Должность	Место работы
2.	<u>Бесогова В.А.</u>	<u>Энергетик</u>	<u>ООО УК Коммунальный дом</u>
	Ф. И. О.	Должность	Место работы
3.			
	Ф. И. О.	Должность	Место работы
4.			
	Ф. И. О.	Должность	Место работы

Составили настоящий акт о нижеследующем:

При осмотре лифта по адресу: г. Центральная 81^а(п.1) зав № 139-16
Обнаружен обрыв пружин одного тросового каната. Безопасная
эксплуатация не обеспечивается. Лифт остановлен.

Рекомендации: Провести замену трех тросовых канатов

Подписи членов комиссии:

Нач участка
Должность
Энергетик
Должность

Должность
Должность
Должность

[Подпись]
Подпись
[Подпись]
Подпись

Подпись
Подпись
Подпись

Орлов ИИ
Ф. И. О.
Бесогова В.А.
Ф. И. О.

Ф. И. О.
Ф. И. О.
Ф. И. О.