

Общество с ограниченной ответственностью
«Инженерно-консультативный центр «Лифт-ТО»

Испытательная лаборатория
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № RA.RU.210T68
650065, РОССИЯ, Кемеровская область - Кузбасская область, город Кемерово, проспект Октябрьский, дом 78Б,
тел. 8-903-984-21-58, e-mail: oooliftto@mail.ru, www.лифтто.рф.

Шифр документа № П175-09

Акт № П175-09
периодического технического освидетельствования лифта

г. Кемерово

« 14 » сентября 2023 г.

Мною, специалистом Кочегаровым Ю.В., в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт ООО ЛифтСервис начальник участка Орлов М.В. и представителя владельца лифта ООО «УК «КОМФОРТНЫЙ ДОМ» проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Заводской номер лифта № 129-12.

Адрес установки: ПГТ. Зеленогорский, ул. Центральная, 10-А, п2.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные .
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

| Номер результата проверки | Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж | Обозначение нормативного документа |
|--|---|------------------------------------|
| 1. | Не выявлены | |
| Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий | | |
| | | |
| | | |

Таблица 2

| Номер результата проверки | Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия, более низкого уровня риска | Обозначение нормативного документа | Рекомендуемый срок устранения |
|---------------------------|---|------------------------------------|-------------------------------|
| 1. | Не выявлено | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |

Рекомендации

1. -----

Специалист _____

/ Кочегаров Ю.В. /



С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта _____

/ Бесараба В.А. /

Представитель специализированной организации _____

/ Орлов М.В. /